

**EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO**

**12.º Ano de Escolaridade (Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de Agosto)**  
**Curso Tecnológico de Mecânica**

**Duração da prova: 210 minutos**  
**2002**

**1.ª FASE**  
**1.ª CHAMADA**

**PROVA PRÁTICA DE DESENHO TÉCNICO**

---

Esta prova é constituída por dois grupos de itens.

Apresente nas folhas de prova todos os cálculos necessários à resolução dos problemas.

Utilize os valores das tabelas anexas.

Arbitre as cotas que julgue necessárias e que, eventualmente, não figurem no enunciado.

Execute os desenhos a lápis.

Utilize apenas a face das folhas de prova que tem o rectângulo de identificação impresso.

**V.S.F.F.**

**210/1**

---

## GRUPO I

Identifique os elementos, numerados de 1 a 5, da parte de circuito pneumático representada na figura 1.




Figura 1

## GRUPO II

A figura 2 da página seguinte representa, em perspectiva isométrica, um conjunto constituído por:

- (1) – Base, com montante fixo e manga cilíndrica;
- (2) – Montante amovível, com manga cilíndrica;
- (3) – Casquilhos de bronze;
- (4) – Veio.

A base (1) apresenta um barramento com 50 mm de comprimento, no qual se desloca o montante amovível (2), e será fixada a uma bancada (não representada) de 25 mm de espessura de tampo, por intermédio de 3 parafusos com anilhas e porcas. Para tal, dispõe de três furos passantes, sendo dois de 7 mm e o terceiro de 9 mm de diâmetro ( $\varnothing$ ). Existe um rebaixamento na base para a montagem de cada um dos elementos de ligação M6.

Tanto o montante fixo como o amovível, ambos de 80 mm de largura na parte inferior, possuem furos de  $\varnothing$  32 mm, nos quais se encontram ajustados os casquilhos de bronze (3); nestes casquilhos gira um veio (4) de  $\varnothing$  20 mm.

O montante amovível (2) encontra-se alojado no extremo da caixa do barramento.


Elementos de ligação necessários:

Parafuso H, ISO 4016 M6 × (l)-4.8	<i>(l) comprimento a determinar</i>
Parafuso H, ISO 4016 M8 × 70-5.8	
Anilha plana ISO 7089-6-140 HV	
Anilha plana ISO 7089-8-140 HV	
Porca H, ISO 4034 M6-4	
Porca H, ISO 4034 M8-5	

Assim:

1. Represente, em desenho rigoroso, à escala natural e pelo Método do 1.<sup>º</sup> Diedro:
  - a) o conjunto descrito, sem elementos de ligação, com casquilhos e veio, considerando para este um comprimento de 120 mm (iniciando-se 15 mm para aquém da face anterior do casquillo do montante amovível), em vista principal, planta e vista lateral esquerda, incluindo um corte total por um plano secante e paralelo à base, que contenha os eixos assinalados na figura com AA e BB;
  - b) um dos casquilhos (3) e o veio (4), em desenhos de pormenor, em vista principal e vista lateral esquerda.

*Nota: Apresente, em desenhos separados, a resolução das alíneas a) e b).*
2. Considerando os ajustamentos recomendados,  $\varnothing$ 20 H7/f7 nos pares casquilhos/veio e  $\varnothing$ 32 H7/s6 nos pares casquilhos/furos dos montantes, determine:
  - a) os desvios superiores e inferiores do diâmetro interior dos casquilhos e do diâmetro do veio, assim como do diâmetro exterior dos casquilhos e do diâmetro dos furos dos montantes;
  - b) as folgas máxima e mínima dos pares casquilhos/veio e os apertos máximo e mínimo dos pares casquilhos/furos dos montantes.



(Esta representação destina-se apenas a dar a informação necessária à realização dos exercícios propostos.)

Figura 2

**3.** Tomando em consideração os dados seguintes:

- rugosidade do conjunto: entre 3,2 e 12,5  $\mu\text{m}$  (micrómetro)
- rugosidade da superfície cilíndrica exterior dos casquilhos: 1,6  $\mu\text{m}$
- rugosidade da superfície cilíndrica interior dos casquilhos: 0,8  $\mu\text{m}$
- cilindricidade do veio: 0,03 mm
- rugosidade da superfície cilíndrica do veio: 0,8  $\mu\text{m}$

- a)** inscreva a cotagem nominal e a rugosidade do conjunto no desenho efectuado na resposta à questão **1.a)**;
- b)** inscreva a cotagem nominal e funcional em cada um dos desenhos de pormenor, constantes da resposta à questão **1.b)**, indicando as tolerâncias dimensional e geométrica, assim como o estado de acabamento das superfícies.

**4.** Represente, em desenho rigoroso e com um corte, à escala 2:1 e pelo Método do 1.<sup>º</sup> Diedro, um pormenor da ligação da base (1) ao tampo da bancada, por intermédio de um parafuso M6, com anilha e porca. O parafuso será montado de cima para baixo, com anilha e porca situadas na parte inferior.

**Notas importantes:**

- utilize as tabelas anexas para obtenção de valores necessários ao desenho de parafusos, anilhas e porcas;
- no cálculo do comprimento ( $n$ ) da parte saliente da espiga do parafuso, faça  $n \geq 0,3 d$ ;
- determine o comprimento ( $l$ ) da espiga do parafuso por meio das tabelas anexas.

**FIM**

## COTAÇÕES

### GRUPO I

Cada elemento correctamente identificado .....	6 pontos
<b>30 pontos</b>	

### GRUPO II

1.	a) Representação do conjunto: Representação das três vistas do conjunto .....	30 pontos
	Representação do corte total .....	25 pontos
	Rigor e apresentação do traçado .....	10 pontos
	b) Representação do casquilho (3) e do veio (4): Representação das duas vistas do casquilho (3) .....	10 pontos
	Representação do veio (4) .....	5 pontos
	Rigor e apresentação do traçado .....	5 pontos
		<b>85 pontos</b>
2.	a) Determinação correcta dos valores dos desvios superiores e inferiores dos diâmetros interior e exterior dos casquinhos, e dos diâmetros do veio e dos furos dos montantes .....	24 pontos
	b) Determinação correcta dos valores das folgas máxima e mínima dos pares casquinhos/veio e dos apertos máximo e mínimo dos pares casquinhos/furos dos montantes .....	6 pontos
		<b>30 pontos</b>
3.	a) Inscrição correcta da cotagem nominal e da rugosidade do conjunto no desenho efectuado em 1.a) .....	6 pontos
	b) Inscrição correcta da cotagem nominal e funcional, em cada desenho de pormenor, com tolerâncias dimensional e geométrica e estado de acabamento das superfícies: – casquilho (3) .....	4 pontos
	– veio .....	4 pontos
	Rigor e apresentação em a) e b) .....	1 ponto
		<b>15 pontos</b>
4.	Representação correcta do parafuso M6 .....	15 pontos
	Representação correcta da porca M6 .....	11 pontos
	Representação correcta da anilha plana .....	3 pontos
	Representação correcta do corte da zona base/tampo da bancada .....	6 pontos
	Rigor e apresentação do traçado .....	5 pontos
		<b>40 pontos</b>
	<b>TOTAL .....</b>	<b>200 pontos</b>

V.S.F.F.



210/7

## ANEXO A

### TABELAS

ROSCA MÉTRICA		PARAFUSOS DE CABEÇA HEXAGONAL, H (ISO 4016) PORCAS HEXAGONAIS, H (ISO 4034) GRAU C					
d (mm)	k (nom)	r (mínimo)	P	e	m	di	
6	4	0,25	1	12	6,1	a)	
8	5,3	0,4	1,25	16	7,9	a)	
10	6,4	0,4	1,5	20	9,5	a)	
12	7,5	0,6	1,75	24	12,2	a)	
PARAFUSOS – Comprimentos normais							a) $di = d - 1,0825 P$
40	45	50	55	60	65	70	80
							90

ROSCA MÉTRICA (parafuso)		ANILHAS PLANAS E NORMAIS (ISO 7089)		
d (mm)		diâmetro interior	diâmetro exterior	espessura
6		6,3	12	1,2
8		8,4	16	1,6
10		10,5	20	2
12		12,6	24	2,4



## DESVIOS DE REFERÊNCIA DOS VEIOS

valores em micrômetro

Diâmetros mm	Posição, qualidade e desvio de referência																											
	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	j	is	k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc
	de	até	todas as qualidades												4 a 7	até 3, e acima de 7	(1)	di	ds	di	ds	di	ds	di	ds	di	ds	
0	1		-	60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0	0	0	+ 2	+ 4	+ 6	+ 10	+ 14	+ 18	+ 20	+ 26	+ 32	+ 40	+ 60			
1	3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0	-2	-4	-6	0	0	+ 2	+ 4	+ 6	+ 10	+ 14	+ 18	+ 20	+ 26	+ 32	+ 40	+ 60
3	6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0	-2	-4	-6	0	0	+ 4	+ 8	+ 12	+ 15	+ 19	+ 23	+ 28	+ 35	+ 42	+ 50	+ 80
6	10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0	-2	-5	-1	0	0	+ 6	+ 10	+ 15	+ 19	+ 23	+ 28	+ 34	+ 42	+ 52	+ 67	+ 97
10	14	-290	-150	-95	-50	-32	-16	-6	0	-3	-6	+ 1	0	0	+ 7	+ 12	+ 18	+ 23	+ 28	+ 33	+ 40	+ 45	+ 50	+ 64	+ 90	+ 130		
14	18																											
18	24	-300	-160	-110	-65	-40	-20	-7	0	-4	-8	+ 2	0	0	+ 8	+ 15	+ 22	+ 28	+ 35	+ 41	+ 48	+ 55	+ 64	+ 75	+ 88	+ 118	+ 160	+ 218
24	30																											
30	40	-310	-170	-120	-80	-50	-25	-9	0	-5	-10	+ 2	0	0	+ 9	+ 17	+ 26	+ 34	+ 43	+ 48	+ 60	+ 68	+ 80	+ 94	+ 112	+ 148	+ 200	+ 274
40	50	-320	-180	-130	-100	-60	-30	-10	0	-7	-12	+ 2	0	0	+ 11	+ 20	+ 32	+ 41	+ 53	+ 66	+ 87	+ 102	+ 122	+ 144	+ 172	+ 226	+ 300	+ 405
50	65	-340	-190	-140	-120	-80	-40	-20	0	-7	-12	+ 2	0	0	+ 11	+ 20	+ 32	+ 43	+ 59	+ 75	+ 102	+ 120	+ 146	+ 174	+ 210	+ 274	+ 360	+ 480
65	80	-360	-200	-150	-120	-80	-40	-20	0	-7	-12	+ 2	0	0	+ 11	+ 20	+ 32	+ 43	+ 59	+ 75	+ 102	+ 120	+ 146	+ 174	+ 210	+ 274	+ 360	+ 480
80	100	-380	-220	-170	-120	-72	-36	-12	0	-9	-15	+ 3	0	0	+ 13	+ 23	+ 37	+ 51	+ 71	+ 91	+ 124	+ 146	+ 178	+ 214	+ 258	+ 335	+ 445	+ 585
100	120	-410	-240	-180	-120	-72	-36	-12	0	-9	-15	+ 3	0	0	+ 13	+ 23	+ 37	+ 54	+ 79	+ 104	+ 144	+ 172	+ 210	+ 254	+ 310	+ 400	+ 525	+ 690
120	140	-460	-260	-200	-145	-85	-43	-14	0	-11	-18	+ 3	0	0	+ 15	+ 27	+ 43	+ 65	+ 100	+ 134	+ 190	+ 228	+ 280	+ 340	+ 415	+ 535	+ 700	+ 900
140	160	-520	-280	-210	-145	-85	-43	-14	0	-11	-18	+ 3	0	0	+ 15	+ 27	+ 43	+ 65	+ 100	+ 134	+ 190	+ 228	+ 280	+ 340	+ 415	+ 535	+ 700	+ 900
160	180	-580	-310	-230	-145	-85	-43	-14	0	-11	-18	+ 3	0	0	+ 15	+ 27	+ 43	+ 68	+ 108	+ 146	+ 210	+ 252	+ 310	+ 380	+ 465	+ 600	+ 780	+ 1000
180	200	-660	-340	-240	-170	-100	-50	-15	0	-13	-21	+ 4	0	0	+ 17	+ 31	+ 50	+ 80	+ 130	+ 180	+ 238	+ 310	+ 385	+ 470	+ 575	+ 740	+ 960	+ 1250
200	225	-740	-380	-260	-170	-100	-50	-15	0	-13	-21	+ 4	0	0	+ 17	+ 31	+ 50	+ 80	+ 130	+ 180	+ 238	+ 310	+ 384	+ 470	+ 575	+ 740	+ 960	+ 1250
225	250	-820	-420	-280	-170	-100	-50	-15	0	-13	-21	+ 4	0	0	+ 17	+ 31	+ 50	+ 80	+ 130	+ 180	+ 238	+ 310	+ 384	+ 470	+ 575	+ 740	+ 960	+ 1250
250	280	-920	-480	-300	-190	-110	-56	-17	0	-16	-26	+ 4	0	0	+ 20	+ 34	+ 56	+ 94	+ 158	+ 218	+ 315	+ 385	+ 475	+ 580	+ 710	+ 920	+ 1200	+ 1550
280	315	-1050	-540	-330	-200	-120	-60	-20	0	-14	-24	+ 4	0	0	+ 20	+ 34	+ 56	+ 98	+ 170	+ 240	+ 350	+ 425	+ 525	+ 650	+ 790	+ 1000	+ 1300	+ 1700
315	355	-1200	-600	-360	-210	-125	-62	-18	0	-18	-28	+ 4	0	0	+ 21	+ 37	+ 62	+ 108	+ 190	+ 268	+ 390	+ 475	+ 590	+ 730	+ 900	+ 1150	+ 1500	+ 1900
355	400	-1350	-680	-400	-230	-135	-68	-20	0	-20	-32	+ 5	0	0	+ 23	+ 40	+ 68	+ 132	+ 252	+ 360	+ 540	+ 660	+ 820	+ 1000	+ 1250	+ 1600	+ 2100	+ 2600

DTTBds1.xls

## ANEXO C

### TOLERÂNCIAS FUNDAMENTAIS

valores em micrómetro

Cota nominal (mm)		Qualidades e tolerâncias fundamentais																	
		01	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
de	até	IT01	IT0	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16
0	1	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	-	-	-	-	
1	3	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	100	140	250	400	600
3	6	0,4	0,6	1,0	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	120	180	300	480	750
6	10	0,4	0,6	1,0	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	150	220	360	580	900
10	18	0,5	0,8	1,2	2,0	3	5	8	11	18	27	43	70	110	180	270	430	700	1100
18	30	0,6	1,0	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	210	330	520	840	1300
30	50	0,6	1,0	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	250	390	620	1000	1600
50	80	0,8	1,2	2,0	3,0	5	8	13	19	30	46	74	120	190	300	460	740	1200	1900
80	120	1,0	1,5	2,5	4,0	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	870	1400	2200
120	180	1,2	2,0	3,5	5,0	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500
180	250	2,0	3,0	4,5	7,0	10	14	20	29	46	72	115	185	290	460	720	1150	1850	2900
250	315	2,5	4,0	6,0	8,0	12	16	23	32	52	81	130	210	320	520	810	1300	2100	3200
315	400	3,0	5,0	7,0	9,0	13	18	25	36	57	89	140	230	360	570	890	1400	2300	3600
400	500	4,0	6,0	8,0	10,0	15	20	27	40	63	97	155	250	400	630	970	1550	2500	4000